




SEGUMA ATJAUNOŠANAS ROBEŽA



BORTAKMEŅU ATJAUNOŠANA BORTAKMEŅU ATJAUNOŠANA BRAUKTUVEI IETVEI




Grantsi apmale 100x30x15
 Betona B15 pamats - 10cm
 Šķembu malšluma (F.0-45)-15cm
 Drenāžslānis ar šķiņķa KP-1m60cm >20cm

Grantsi apmale 100x20x8
 Betona B15 pamats - 10cm
 Šķembu malšluma (F.0-45)-15cm
 Drenāžslānis ar šķiņķa KP-1m60cm >20cm


SEGUMA ATJAUNOŠANA BRAUKTUVEI

4. kategorijas brauktuves Tīps nr.3a




Bīvēlis ar šķiņķiem AC 11, h=11 cm
 Karsti šķērsu malšluma AC6 22, h=6 cm
 Šķembas, h=25 cm
 Vidējā rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu >0,1m60cm, h=30cm
 Deblāka grunts vai pļevesta smiltis tranšvejas atbilstumam

4. kategorijas brauktuves Tīps nr.3b




Bīvēlis ar šķiņķiem AC 16, h=16 cm
 Šķembas, h=20 cm
 Vidējā rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu >0,1m60cm, h=30cm
 Deblāka grunts vai pļevesta smiltis tranšvejas atbilstumam

Grants brauktuves



Grants, h=18 cm
 Vidējā rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu >0,1m60cm, h=30cm
 Deblāka grunts vai pļevesta smiltis tranšvejas atbilstumam


Zāliena atjaunošana



Melnzeme, h=10 cm
 Deblāka grunts vai pļevesta smiltis tranšvejas atbilstumam

SEGUMA ATJAUNOŠANA IETVEI

Ietve ar bruģakmens segumu



Betona bruģakmens, h=8 cm
 Smiltis, h=4 cm
 Šķembas, h=12 cm
 Vidējā rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu >0,1m60cm, h=30cm
 Deblāka grunts vai pļevesta smiltis tranšvejas atbilstumam



Liepāja, Ūdens iela 28
 Tālr.: +371 63483003
 Fakss: +371 63483006

PASŪTĪTĀJS:

Nīcas novada dome

OBJEKTS: Nīcas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija Nīcas pagastā, Nīcas novadā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2009-LIEP/1027-01 Arhīva Nr. 2009-LIEP/1027-01		
Būvproj.vad.	I.Šeņutins		06.2011.	Seguma atjaunošana	Mērogs: BM		
Projektēja	I.Šeņutins		06.2011.		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
				(Korekcija)	TP	2/5	ŪKT-004